计算机辅助造型

1、在草绘旋转截面时,必须只在旋转轴的一侧草绘几何图形

答案: 正确

2、创建类特征时,草绘截面图形必须是封闭的

答案: 正确

- 3、属于 ProE 中的草绘特征的是()
- A、拉伸
- B、旋转
- C、拔模特征
- D、草绘孔

答案: AB

- 4、选取已有实体特征表面作为草绘平面时()
- A、 必须是平面
- B、必须是曲面
- C、可以是曲面
- D、可以是曲面也可以是平面

答案: A

- 5、ProE中,草绘里的中心线主要是用来()
- A、 对称
- B、旋转轴
- C、尺寸参考
- D、对称和旋转轴

答案: D

- 6、既可以绘直线,又可以绘曲线的命令是()
- A、样条曲线
- B、多线
- C、多段线
- D、构造线

答案: C

7、用计算机绘图软件绘制直线时,设成正交方式可使所绘制的直线与屏幕坐标轴平行。

答案: 正确

- 8、使用手绘工具绘制直线时,如果按住下列哪些键,将可以绘制出水平或垂 直的直线 ()
- A, Ctrl
- B, alt
- C, Shift
- D, Shift+alt

答案: A

- 9、利用绘图工具栏中的"矩形"按钮, 若按住"Shift"键并拖动鼠标,则绘制出()
- A、长方形
- B、正方形
- C、菱形
- D、梯形

答案: B

10、SPLINE 命令只能绘制二维样条曲线,不可绘制三维样条曲线

答案: 错误

- 11、绘制草图样条曲线时,激活样条曲线工具后,依次单击欲作曲线的(), 双击或按 Esc 键结束
- A、弯点
- B、曲点
- C、 中心
- D、拐点

答案: D

- 12、专用于样条曲线的加工,用于复杂交叉的样条曲线的命令是()
- A、修剪/扩展
- B、圆角/切角

- C、路径变形空间扭曲
- D、以上说法都不正确

答案: A

13、样条曲线是指利用给定的若干点拟合出的多顶式曲线

答案: 正确

14、以下关于样条曲线的描述,错误的是()

- A、实际上不一定经过控制点
- B、总是显示为连续线
- C、需要为每一个控制点指定切向信息
- D、 只需要为第一个点和最后一个点指定切向信息

答案: C

15、样条曲线能使用下面的()命令进行编辑

- A、分解
- B、删除
- C、 修剪
- D、移动

答案: BCD

16、CAD 中,修改样条曲线的快捷键是()

- A, DT
- B, ML
- C, PL
- D, SPE

答案: D

17、挤压命令可以将一个样条曲线挤压成三维实体。

答案: 正确

18、圆角的操作是对二维图形进行圆角操作

答案: 错误

19、WEDGE 是以下哪一种实体形成的命令

A、圆锥

В、	圆柱
С,	楔形
D,	球形
答案	₹: C
20、 能	下面的哪个操作可以完成移动、复制、旋转和缩放所选对象的多种编辑功()
A,	MOVE
В、	ROTAE
C,	COPY
D,	MOCORO
答案	₹: D
21,	一组同心圆可由一个已画好的圆用()命令来实现
A,	STRETCH (伸展)
В、	MOVE (移动)
C,	EXTEND (延伸)
D,	OFFSET (偏移)
答案	₹: D
22、	用对象捕捉 OSNAP 方式捕捉圆周或圆弧上的切线点用()捕捉方式
A,	圆心 CENTER
В、	中点 MIKPOINT
C,	切点 TANGENT
D,	QUADRANT
答案	₹: C
23、	AutoCAD 中 CAD 标准文件后缀名为()
答案	₹: dwg;
24、	保存块的应用以下()操作
A,	WBLOCK
В、	BLOCK
C,	INSERT

答案: A

25、UCS 是一种坐标系图标,属于世界坐标系

答案: 错误

26、倒圆角的命令是()

A, CHAMFER

B, FILLET

C, TRIM

D, SCALE

答案: B

27、定义两个对象之间的相切的约束类型为()

答案: 相切;

28、下列选项中, () 不属于【接触对齐】约束类型的子选项

A、首选接触

B、接触

C、角度

D、对齐

答案: C

29、应用相切、相切、相切方式画圆时:

A、相切的对象必须是直线

B、不需要指定圆的半径和圆心

C、从下拉菜单激活画圆命令

D、不需要指定圆心但要输人圆的半径

答案: B

30、将一个指定的平面一个或多个三维对象切开,形成一个实体对象,以上操作要用到下面哪个命令

A, EXPLODE

B, SLICE

C, SOLIDEDIT

D, SECTION

答案: B

31、特征建模顺序为()、次要的特征

- A、基础特征
- B、主要特征
- C、规律排列的特征
- D、对称的特征

答案: ABCD

32、确定()可以创建基准轴

- A、 过一边缘
- B、二点
- C、 过一圆柱、锥或旋转面轴
- D、 两个表面/基准平面的交线

答案: ABCD

33、CAD 的三维造型有三种层次的建立方法,即:

- A、 线框, 曲面, 实体
- B、 线框,特征,曲面
- C、 线框, 特征, 实体
- D、 曲面,特征,实体

答案: A

34、在 AutoCAD 中,线框造型、曲面造型和实体造型,都具有()

- A、点、线
- B、点、线、面
- C、点、线、面、体积
- D、线、面

答案: A

35、下面特征中属于基础实体特征的是()

- A、圆孔
- B、拉伸
- C、圆角

D、倒角

答案: B

36、下列放置实体特征必须在已有实体特征上创建的是()

- A、圆孔
- B、管道
- C、 部分扭曲特征
- D、 无法判断

答案: A

37、阵列属于放置特征

答案: 错误

38、AUTOCAD 为()国家的产品

答案: 美国;

39、下列选项中,属于环形阵列定义阵列对象数目和分布方法的是()

- A、项目总数和填充角度
- B、项目总数和项目间的角度
- C、项目总数和基点位置
- D、填充角度和项目间的角度

答案: ABD

40、移动圆对象,使其圆心移动到直线中点,需要应用对象捕捉

答案: 正确

41、用旋转命令 "rotate" 旋转对象时必须指定旋转角度

答案: 错误

42、当光标处于绘图区内,使用()可调用一次性特殊点捕捉光标菜单

- A、 TAB+鼠标器右键单击
- B、 TLT+鼠标器右键单击
- C、 SHIFT+鼠标器右键单击
- D、鼠标器右键单击

答案: C

43、CAD 中自动保存时,临时文件的扩展名为 DLL

答案: 错误

44、用镜像命令"mirror"镜像对象时()

- A、 必须创建镜像线
- B、 可以镜像文字, 但镜像后文字不可读
- C、 镜像后可选择是否删除源对象
- D、 用系统变量 "mirrtext" 控制文字是否可读

答案: CD

45、用阵列命令 "array" 阵列对象时的类型有: 曲线阵列和矩形阵列

答案: 错误

46、AUTOCAD 系统为我们提供了两个虚拟的计算机绘图设计空间是模型空间和 ()

答案: 图纸空间;

47、〔命令行〕对话框与绘图窗口切换的快捷键是()

- A, F1
- B, F2
- C, F4
- D, F7

答案: B

48、在 AutoCAD 的图形文件中,每个尺寸实体都被作为一个块

答案: 错误

49、ACAD 里的绘图单位既可以代表米、又可以代表毫米, 甚至代表英寸

答案: 正确

50、在多边形工具中,多边形的边数最多可有多少边()

- A, 1024
- B, 17
- C, 30
- D、无数

答案: A

51、用 TEXT 命令画圆直径符号"Φ"应用()

- A, %%u
- В, %%р
- C, %%o
- D, %%c

答案: D

52、CAD 当中的图形文件是下列哪一种()

- A、矢量图
- B、位图
- C、点阵图
- D、矢量图或位图

答案: A

53、用缩放命令"scale"缩放对象时可以只在 X 轴方向上缩放

答案: 错误

54、拉伸命令"stretch"拉伸对象时,可以()

- A、 把圆拉伸为椭圆
- B、 把正方形拉伸成长方形
- C、移动对象特殊点
- D、整体移动对象

答案: BCD

55、为了绘制多个连接线段,必须多次调用 LINE 命令

答案: 错误

56、使用 ERASE 命令时, AutoCAD 将从图形中删除所选择的对象

答案: 正确

57、什么是实体造型

答案: 实体造型是一个构造对象的过程,该对象具有一个实际实体的所有属性

58、在 AutoCAD 中保存文件的安全选项是:

- A、自动锁定文件
- B、口令和数字签名
- C、用户和密码

D、数字化签名

答案: B

59、PLINE 是绘制多段线的命令

答案: 正确

60、AutoCAD 的层不可以改名的是

A、1图层

B、第二图层

C、0层

D、任意层

答案: C

61、重画图形比重生成图形快

答案: 正确

62、从不同的起点绘制两条射线,必须调用 RAY 命令两次。

答案: 错误

63、过圆外一点 A 作圆的切线,下列叙述错误的有:

A、 用直线 LINE 命令作直线, 起点为 A 点, 终点为圆点

B、 用直线 LINE 命令作直线,起点为 A 点,终点用切点目标捕捉方式在圆周上捕捉

C、 用直线 LINE 命令作直线,起点为 A,终点用交点目标捕捉方式在圆周上捕捉

D、 用直线 LINE 命令作直线,起点为 A,终点为圆周上任意点

答案: ACD

64、简述块的优点

答案: 1避免重画需多次重复使用的图形,节省时间,提高绘图效率; 2块在保存的时候只保存一次图形对象的信息,以后每次插入,只是记录名称,所以使用块可以相对减少图形文件的占用空间。3记录的既然是名称.所以修改的时候就更方便,只要把块重新定义一下.这也叫块更新.; 4可以为块加入属性信息。5可以使用设计中心等工具在其他文件中使用。

65、不能应用修剪命令"trim"进行修剪的对象是()

A、圆弧

B、 圆

- C、直线
- D、文字

答案: D

66、拉长命令"lengrhen"修改开放曲线的长度时有很多选项,包括()

- A、增量
- B、封闭
- C、百分数
- D、动态

答案: ACD

67、对象厚度的方向为创建对象时 UCA 的 Z 轴方向

答案: 正确

68、定数等分和定距分中都可以插入块

答案: 错误

69、关于环形阵列的中心点的定义,说法有误的是()

- A、 给定 X 和 Y 坐标
- B、任意点击屏幕一点
- C、 捕捉某一特殊点
- D、极坐标定义

答案: D

70、以下命令中能够正确地画出矩形的是()

- A, line-(2500, 2500)
- B, line-(500, 500)
- C, line-(500, 500)-(2500, 2500)
- D. line (500, 500) (2500, 2500)

答案: D

71、在 Auto CAD 中给一个对象指定颜色的方法有()

- A、 直接指定颜色特性
- B、 随层"BY 1AYer"
- C、随机颜色

D、 随块"BY BloCk"

答案: ABD

72、什么是图层、线型,它们是如何创建的

答案: 图层相当于一层层的胶片,每一层上绘入具有相同属性的图形,汇总即可形成一副完整的图。(设置图层便于图形的编辑和修改,节省时间;线型是由短线、点和空格组成的图案的重复)图层的创建:点击"图层特性管理器"→点击"新建",即可创建图层

73、创建三维实体的方法有哪几种

答案: ①通过建模工具栏上的按钮创建标准实体; ②通过拉伸、旋转、扫掠、放样、拖拽二维图形等方式创建三维实体

74、在 AutoCAD 中可以给图层定义的特性不包括()

- A、颜色
- B、线宽
- C、打印/不打印
- D、透明/不透明

答案: D

75、F5 键可以切换绘图窗口与文本窗口

答案: 错误

76、在画轴测图时, F2 键可以切换上、右、左三个面

答案: 错误

77、为维护图形文件的致性,可以创建标准文件以定义常用属性,除了()

- A、命名视图
- B、图层和线型
- C、文字样式
- D、标注样式

答案: A

78、以下哪些对象不能被删除:

- A、 世界坐标系
- B、文字对象
- C、锁定图层上的对象

D、不可打印图层上的对象

答案: AC

79、在 AutoCAD 中,可以通过以下方法激活一个命令:

- A、 在命令行输入命令名
- B、单击命令对应的工具栏图标
- C、从下拉菜单中选择命令
- D、 右击, 从快捷菜单中选择命令

答案: ABCD

- 80、以下软件不能完成计算机辅助设计的是()
- A, MDT
- B, Word
- C, AutoCAD
- D, UG

答案: B

81、画笔和 photoshop 等很多软件都可以绘图,但和 AutoCAD 相比它们不能精确绘图和设计

答案: 正确

- 82、AutoCAD不能处理以下哪类信息()
- A、矢量图形
- B、光栅图形
- C、声音信息
- D、文字信息

答案: C

83、AutoCAD 软件可以进行三维设计,但不能进行线框建模

答案: 错误

84、用 LINE 命令与 PLINE 命令分别作一条直线,那么夹点的数目分别为 2、()

答案: 3;

85、输入文字时,正确的说法有: ()

- A、可以指定文字的高度
- B、可以指定文字的宽度系数
- C、不能指定文字的角度
- D、可以用回车键换行

答案: AD

- 86、AutoCAD的二维坐标可分为: ()
- A、直角坐标
- B、极坐标
- C、 UCS 坐标
- D、三维坐标

答案: ABC

87、要选择不同的字体供 TEXT 命令使用,那么必须创建文字样式

答案: 正确

88、DIMLINEAR(线性标注)命令允许绘制水平、垂直方向以及对齐的尺寸标注

答案: 错误

- 89、以下属于可以着色的图形有: ()
- A、轴测图
- B、 表面模型
- C、实体模型
- D、 使用 PLINE 直接绘制的图形

答案: BC

- 90、在没有执行命令的前提下,为何选中的对象不显示夹点()
- A、 系统变是 grips 被设置为 0
- B、 选项中的"启用夹点"被关闭
- C、 对象未被选中, 只是线型被设置为虚线
- D、 系统变量 highlight 被设置的太小

答案: A

91、用 Lengthen 拉长对象时,可用的参数项有()

- A、增量
- B、百分数
- C、全部
- D、动态

答案: ABCD

92、REVCLOUD 命令用于建立一个修正阴影,它可由一个由连续弧构成的多段线形成

答案: 正确

- 93、新建块时,所选取的对象位于哪个层时,该块插入到当前文件的非0层后,块的颜色、线型随当前层设置改变()
- A、0层
- B、当前层
- C、视块的插入层而定
- D、定义点层

答案: C

94、所有图层均可加锁,也可以关闭所有图层

答案: 正确

95、加锁后的图层,该层上物体无法编辑,但可以向该层画图形

答案: 正确

- 96、哪个命令设置 AutoCAD 图形边界()
- A, GRID
- B、SNAP和GRID
- C, LIMITS
- D, OPTIONS

答案: C

- 97、以下关于"Revolve"命令的叙述正确的是()
- A、 截面轮廓线可以是一个或多个不闭合的对象
- B、 截面轮廓与旋转轴可以不共面
- C、. 截面轮廓可以跨越旋转轴的两侧
- D、旋转轴一定要是一条实际存在的直线

答案: B

98、当插入一个属性块时,系统不提示输入属性值,而直接添加默认值,并且双击该属性块不出现"增强属性管理器",不可能是由什么原因造成的()

- A、 该属性被设置为"不可见"
- B、 该属性被设置为"固定"
- C、 该属性被设置为"验证"
- D、 该属性被设置为"预置"

答案: ACD

99、STATUS 命令只显示图形的大小

答案: 错误

100、COPY 命令产生对象的拷贝,而保持原对象不变。

答案: 正确

101、不能为尺寸文字添加后缀

答案: 错误

102、以下选项中哪个特性不受等比缩放 "Scale" 命令的影响

- A、 用"PE"命令设置的线线宽
- B、 在"对象特性中设置的线型"
- C、用"Donut"命令绘制的圆的宽度
- D、 标注中的箭头大小

答案: B

103、以下说法正确的有()

- A、 逆时针角度为正值
- B、顺时针角度为负值
- C、角度的正负要依据设置
- D、以上都不对

答案: C

104、在光栅图形中关闭和打开图像边框的是 IMAGE

答案: 正确

105、下列编辑工具中,不能实现"改变位置"的功能的是()

- A、移动
- B、比例
- C、旋转
- D、 阵列

答案: B

106、必须用 UNITS 命令确定在标注文字中显示的小数位数

答案: 错误

107、在默认设置下, AutoCAD 沿 45° 角方向绘制填充图案

答案: 错误

108、多线可以直接倒角或倒圆

答案: 错误

109、以下可以实现对象从二维到三维转换的命令是()

- A, EXTRUDE
- B, LENGTHEN
- C, REVOLVE
- D, EXTEND

答案: AC

110、所有尺寸标注都应该在视图中给出

答案: 错误

111、作用 STRETCH 命令,在响应命令提示选择对象时,可输入哪种方式

- A, CP
- B, F
- C, P
- D, WP

答案: A

112、绘图窗口与文本窗口的转换是通过 F8 功能键来实现的

答案: 错误

113、一个图形上可以有无数种点样式

答案: 错误

114、CAD 中可以进行 subtract 命令的是()

- A、样条曲线
- B、表面模型
- C、实体模型
- D、轴测图

答案: C

115、以下关于对称,不正确的叙述是:

- A、平面中的点对称可以通过环形阵列实现
- B、 平面中的轴对称可以通过 "ROTATE" 命令实现
- C、 平面中的轴对称可以通过"MIRRIOR"命令来实现
- D、 三维中的平面对称可以通过三维镜像来实现

答案: B

116、复制的热键为:

- A, CO
- B, CP
- C, COPY
- D, XCOPY

答案: AB

117、下面哪些命令可以更改曲面的线性密度:

- A, SURFTAB1
- B, SURFTAB2
- C, ISOLINES
- D, SUNFTABB

答案: AB

118、主视图可显示的特征数最多,或可给出对象形状的较好说明。

答案: 正确

119、用户坐标系统(UCS)有助于建立自己的坐标系统。

答案: 正确

120、尺寸标注由()组成

- A、尺寸线
- B、尺寸界线
- C、箭头
- D、文本

答案: ABCD

121、使用阵列命令复制可以使用: ()

- A, AR
- B, ARRAY
- C, A
- D, AX

答案: AB

122、将一个封闭的二维对象进行面域可以作用填充

答案: 错误

123、用偏移命令 "offset" 偏移对象时必须指定偏移距离

答案: 错误

124、以下不是阵列的两个选项是()

- A、矩形阵列
- B、环形阵列
- C、移动阵列
- D、旋转阵列

答案: CD

125、在 AutoCAD 中,可以设置"实时助手"在以下情况自动显示()

- A、所有命令
- B、新命令和增强命令
- C、在需要时
- D、仅对话框

答案: ABCD

126、用复制命令"copy"复制对象时,不能()

A、原地复制对象

- B、同时复制多个对象
- C、一次把对象复制到多个位置
- D、 复制对象到其他图层

答案: D

127、用旋转命令 "rotate" 旋转对象时,基点的位置不能选在对象之外

答案: 错误

128、通过拉伸得到的实体不能是锥形

答案: 错误

- 129、在 AutoCAD 中,可以通过以下方法改变一个系统变量的值()
- A、 在命令行输入系统变量名, 然后键入新的值
- B、 右击, 从快捷单中选择系统变量, 然后键入新的值
- C、在某些对话框中改变复选框的状态
- D、 在下拉菜单中,选择"工具""查询""设置变量"进行变量设置答案: ACD
- 130、在 AutoCAD 中,可以设置透明度的界面元素有()
- A、 所有的对话框
- B、浮动命令窗口
- C、帮助界面
- D、工具选项板

答案: BD

131、FILTER 可以用来作为一个透明指令

答案: 正确

132、AutoCAD 中层名为"0"的图层,缺省设置线型为Continuous、颜色为White,它们不能被改变

答案: 错误

- 133、当图形实体被使用 Erase 命令删除后,即可以使用()来恢复
- A, Undo
- B, U
- C, Oops

D, Redo

答案: ABC

134、简述 AutoCAD 中复制对象几种方式及命令

答案: 1)同一张图复制:使用 copy (简写 c 或 cp) 命令或点击"编辑"→"复制"; 2)不同图复制:带基点复制 (copybase)或点击"编辑"→"带基点复制",有基点信息; 3)复制链接对象 (copylink); 4)把需要复制的对象做成 block,然后 insert 实现复制。

135、AUTOCAD 的命令输入的方式有几种

答案: 1)、从菜单栏中输入 2)、点击工具栏中的图标 3)、从命令行中输入 4)、点击屏幕菜单中的命令

136、图块分为内部块和外部块(或全局块)两种

答案: 正确

137、UCS 图标仅是一个 UCS 原点方向的图形提示符

答案: 错误

138、要从图纸空间切换到模型空间,至少两个视口被激活并打开

答案: 错误

139、一个尺寸是由以下()几个部分组成

A、尺寸线

B、尺寸界限

C、箭头

D、尺寸文字

答案: ABCD

140、UCS 是 AutoCAD 中的用户自定义坐标

答案: 正确

141、对象只能在与已有对象的交点处被修剪

答案: 正确

142、多线中的元素,可以有不同的颜色

答案: 正确

143、AutoCAD中,绘制一个线性尺寸标注,必须()

- A、确定尺寸线的位置
- B、确定第二条尺寸界线的原点
- C、确定第一条尺寸界限的原点
- D、确定箭头的方向

答案: ABCD

144、CAD 软件中我们一般都用()单位来做图以达到最佳的效果

- A、 米
- B、厘米
- C、毫米
- D、分米

答案: C

145、DIMBASELINE(基线标注)命令用于从同一条基线绘制尺寸标注

答案: 正确

146、DIMANGULAR (角度标注)命令可以在两条平行线间标注角度尺寸

答案: 错误

147、在用 DIMTEDIT 命令编辑标注文字时必须先将尺寸标注分解

答案: 错误

148、使用"修改标注样式"对话框的"直线和箭头"子对话框中的"箭头"选项,可以修改箭头的尺寸和样式

答案: 正确

149、"ED"命令可以用来修改哪些文字对象

- A、 属性
- B、多行文字
- C、参照块
- D、外部参照

答案: B

150、AUTOCAD 的空间分为:

- A、模型空间
- B、图纸空间

- C、 布局1
- D、 布局 2

答案: AB

151、AutoCAD 将所标注的尺寸分为哪几种

答案: 1.线性标注; 2.对齐标注; 3.角度标注; 4.直径标注; 5.半径标注; 6. 弧长标注; 7.折弯标注; 8.连续标注; 9.基线标注; 10.快速尺寸标注标注; 11. 圆心标记和中心线标注引线标注、坐标标注编辑尺寸标注公差标注

152、在 AutoCAD 中无法使用透视方式观察三维模型

答案: 错误

153、在运行对象捕捉模式下,仅可以设置一种对象捕捉模式。

答案: 错误

154、在 AutoCAD 中面域只能有一侧是可见的

答案: 正确

155、应用倒角命令"chamfer"进行倒角操作时()

- A、不能对多段线对象进行倒角
- B、可以对样条曲线对象进行倒角
- C、不能对文字对象进行倒角
- D、不能对三维实体对象进行倒角

答案: C

156、CAD 制图中"直径标注"的快捷键为()

- A, DAL
- B, DLI
- C, DDI
- D, DAR

答案: C

157、拉长命令在选中对象时只能用交叉窗口选择对象

答案: 错误

158、如需对所选图形作出规则的复制,该使用()

A、 执行 COPY (复制) 命令后, 当出现"选择对象"时, 再介入 F

- B、使用阵列命令
- C, XCOPY
- D、用"宏"命令

答案: B

159、使用下面的哪个操作可以完成对所选图形的移动()

- A, MOVE
- B, ROTAE
- C, COPY
- D, MOCORO

答案: A

160、EXTRUDE 命令拉伸的长方体可以用 FILLET 命令倒圆角

答案: 正确

161、在对象捕捉中节点只能在两种情况下可见:对象是用 Point 来操作的;用标注时标注文和标注箭头处

答案: 正确

162、所有在 AUTOCAD 中生成的直线或曲线对象具有相同的特性

答案: 正确

163、可以在 AUTOCAD 中将坐标轴不显示

答案: 正确

164、AutoCAD 输入点坐标时,使用相对极坐标的格式为()。

A, @35, 40

B, 35, 40

C, 100<30

D, @100<30

答案: D

165、用相对直角坐标设置的点涉及到上一指定点或位置

答案: 正确

166、矩形可以分解,同样圆也可以分解

答案: 错误

167、定义面域 (region) 时所选择的对象只要首尾相连就可以生成面域对象 答案: 错误

168、用相切、相切、半径方法画圆,半径必须是大于或等于两实体之间的最 近距离

答案: 错误

169、CIMS 是()的简称

- A、 计算机集成制造系统
- B、 计算机辅助制造系统
- C、 计算机集成系统
- D、 计算机辅助集成制造系统

答案: A

170、计算机辅助制造应具有的主要特性是()

- A、适应性、灵活性、高效率等
- B、准确性、耐久性等
- C、系统性、继承性等
- D、知识性、趣味性等

答案: A

171、AutoCAD 系统中, 当前层不能被 FREEZE 选项冻结, 但可用 0FF 选项关闭 答案: 正确

172、没有封闭的图形也可以直接填充

答案: 错误

173、默认图层为0层,它是可以删除的

答案: 错误

174、圆的几个命令,分别是()

- A、圆弧相切
- B、圆弧两点
- C、圆圆心
- D、圆相切

答案: CD

175、竖直方向的尺寸数字,注写在竖直尺寸线的右方中部,字头应朝左

答案: 错误

176、在没有任何标注的情况下,也可以用基线和连续标注

答案: 错误

177、图块做好后,在插入时,是不可以放大或旋转的

答案: 错误

178、在三维建模时,三点一定能确定一个面

答案: 错误

179、下面哪种对象不能用于 OFFSET 偏移命令()

A、直线

B、多边形

C、样条曲线

D、面域

答案: D

180、利用偏移就是删除图形

答案: 错误

181、若要从现在图形的局部创建新图形文件,可以使用 BLOCK 或 WBOLCK 命令

答案: 错误

182、可以用夹点功能编辑表面模型的网格

答案: 正确

183、相对坐标也称半径坐标

答案: 错误

184、只有重叠的实体才能进行并集操作

答案: 错误

185、如果用一个实体与另一个没有与其相交的实体执行差集操作,执行结果 是删除另一个实体

答案: 正确

186、图块与外部参照的定义及区别

答案: 图块是将图形中选定的一个或几个实体组合成一整体,取名保存。外部参照与图块的定义相似,但不同的是,外部参照在对原图修改时,插入后的图也随之改变

187、使用"偏移命令"对原对象偏移后,其大小尺寸一定改变

答案: 错误

188、简述 AutoCAD 中如何快速选择对象

答案: 在 AutoCAD2010 中,当用户需要选择具有某些共同特性的对象时,可利用【快速选择】对话框,在其中根据对象的图层、线型、颜色、图案填充等特性和类型,创建选择集。选择【工具】|【快速选择】命令,可打开【快速选择】对话框。注意:只有在选择了【如何应用】选项组中的【包括在新选择集中】单选按钮,并且【附加到当前选择集,复选框未被选中时,【选择对象】按钮才可用

189、AUTOCAD 的坐标体系,包括世界坐标和()坐标系

- A、绝对坐标
- B、平面坐标
- C、相对坐标
- D、用户坐标

答案: D

190、在 Aut0CAD 2002 中,使用"绘图" | "矩形"命令可以绘制多种图形,以下答案中最恰当的是()

- A、 倒角矩形
- B、有厚度的矩形
- C、圆角矩形
- D、 以上都不对

答案: ABC

191、使用 RECTANGLE 命令创建的矩形,其边将总是水平或竖直的

答案: 正确

192、剪切物体需用()命令

- A, Trim
- B, Extend
- C, Stretch
- D, Chamfer

答案: A

193、CP 是哪个命令的热键名()

- A, CIRLCE
- B, COPY
- C, CHAMFER
- D, SPLINEDIT

答案: B

194、用 RECTANGLE 命令画成的一个矩形,它包含的图元的个数有四个

答案: 正确

195、用偏移命令"offset"偏移对象时:

- A、 必须指定偏移距离
- B、可以指定偏移通过特殊点
- C、可以偏移开口曲线和封闭线框
- D、原对象的某些特征在偏移后消失

答案: BCD

196、下列哪种设备不是图形输入设备()

- A、扫描仪
- B、图形输入板
- C、绘图仪
- D、鼠标

答案: D

197、圆都是以半径标注

答案: 错误

198、视图中圆的直径标注,应当采用()

- A、 数字前加 D
- B、 数字前加 R
- C、 数字前加 o
- D、直接写数字

答案: C

199、AutoCAD 的主要用途是

- A、 建立几何模型
- B、工程分析
- C、设计审查与评价
- D、自动绘图

答案: ABCD

200、AutoCAD 不能处理以下哪类信息

- A、矢量图形
- B、光栅图形
- C、声音信息
- D、文字信息

答案: C

201、专用于样条曲线的加工,用于复杂交叉的样条曲线的命令是()

- A、修剪/扩展
- B、圆角/切角
- C、路径变形空间扭曲
- D、以上说法都不正确

答案: A

202、用 TEXT 命令画圆直径符号"Φ"应用()

- A, %%u
- В, %%р
- С, %%о
- D, %%c

答案: D

203、以下关于样条曲线的描述,错误的是()

- A、实际上不一定经过控制点
- B、总是显示为连续线
- C、需要为每一个控制点指定切向信息
- D、 只需要为第一个点和最后一个点指定切向信息

答案: C

204、CAD 当中的图形文件是下列哪一种()

- A、矢量图
- B、位图
- C、点阵图
- D、矢量图或位图

答案: A

205、CAD 中,修改样条曲线的快捷键是()

- A, DT
- B, ML
- C, PL
- D, SPE

答案: D

206、在 AutoCAD 中保存文件的安全选项是:

- A、自动锁定文件
- B、口令和数字签名
- C、用户和密码
- D、数字化签名

答案: B

207、WEDGE 是以下哪一种实体形成的命令

- A、圆锥
- B、圆柱
- C、楔形
- D、球形

答案: C

208、AutoCAD的层不可以改名的是

- A、1图层
- B、第二图层
- C、0层

D、 任意层
答案: C
209、下面的哪个操作可以完成移动、复制、旋转和缩放所选对象的多种编辑 功能()
A, MOVE
B, ROTAE
С、СОРУ
D, MOCORO
答案: D
210、不能应用修剪命令"trim"进行修剪的对象是()
A、圆弧
B、 圆
C、 直线
D、 文字
答案: D
211、一组同心圆可由一个已画好的圆用()命令来实现
A、 STRETCH (伸展)
B、 MOVE (移动)
C、 EXTEND (延伸)
D、 OFFSET (偏移)
答案: D
212、关于环形阵列的中心点的定义,说法有误的是()
A、 给定 X 和 Y 坐标
B、 任意点击屏幕一点
C、 捕捉某一特殊点
D、 极坐标定义
答案: D
213、用对象捕捉 OSNAP 方式捕捉圆周或圆弧上的切线点用() 捕捉方式
A、 圆心 CENTER

- B、中点 MIKPOINT
- C、 切点 TANGENT
- D, QUADRANT

答案: C

214、以下命令中能够正确地画出矩形的是()

- A, line-(2500, 2500)
- B. line-(500, 500)
- C, line-(500, 500)-(2500, 2500)
- D, line (500, 500) (2500, 2500)

答案: D

215、保存块的应用以下()操作

- A, WBLOCK
- B, BLOCK
- C, INSERT

答案: A

216、在 AutoCAD 中可以给图层定义的特性不包括()

- A、颜色
- B、线宽
- C、打印/不打印
- D、透明/不透明

答案: D

217、倒圆角的命令是()

- A, CHAMFER
- B, FILLET
- C, TRIM
- D, SCALE

答案: B

218、为维护图形文件的致性,可以创建标准文件以定义常用属性,除了()

A、命名视图

- B、图层和线型
- C、文字样式
- D、标注样式

答案: A

219、下列选项中, () 不属于【接触对齐】约束类型的子选项

- A、首选接触
- B、接触
- C、角度
- D、对齐

答案: C

220、以下软件不能完成计算机辅助设计的是()

- A, MDT
- B, Word
- C, AutoCAD
- D, UG

答案: B

221、应用相切、相切、相切方式画圆时:

- A、相切的对象必须是直线
- B、不需要指定圆的半径和圆心
- C、从下拉菜单激活画圆命令
- D、不需要指定圆心但要输人圆的半径

答案: B

222、AutoCAD 不能处理以下哪类信息()

- A、矢量图形
- B、光栅图形
- C、声音信息
- D、文字信息

答案: C

223、将一个指定的平面一个或多个三维对象切开,形成一个实体对象,以上 操作要用到下面哪个命令

- A, EXPLODE
- B, SLICE
- C, SOLIDEDIT
- D, SECTION

答案: B

224、在没有执行命令的前提下,为何选中的对象不显示夹点()

- A、 系统变是 grips 被设置为 0
- B、 选项中的"启用夹点"被关闭
- C、 对象未被选中, 只是线型被设置为虚线
- D、 系统变量 highlight 被设置的太小

答案: A

225、CAD 的三维造型有三种层次的建立方法,即:

- A、 线框, 曲面, 实体
- B、 线框, 特征, 曲面
- C、 线框, 特征, 实体
- D、 曲面, 特征, 实体

答案: A

226、新建块时,所选取的对象位于哪个层时,该块插入到当前文件的非 0 层后,块的颜色、线型随当前层设置改变()

- A、0层
- B、当前层
- C、视块的插入层而定
- D、定义点层

答案: C

227、在 AutoCAD 中,线框造型、曲面造型和实体造型,都具有()

- A、点、线
- B、点、线、面
- C、点、线、面、体积

- D、线、面
- 答案: A

228、哪个命令设置 AutoCAD 图形边界()

- A, GRID
- B、SNAP和GRID
- C, LIMITS
- D, OPTIONS
- 答案: C

229、下面特征中属于基础实体特征的是()

- A、圆孔
- B、拉伸
- C、圆角
- D、倒角
- 答案: B

230、以下关于"Revolve"命令的叙述正确的是()

- A、 截面轮廓线可以是一个或多个不闭合的对象
- B、 截面轮廓与旋转轴可以不共面
- C、. 截面轮廓可以跨越旋转轴的两侧
- D、旋转轴一定要是一条实际存在的直线
- 答案: B

231、下列放置实体特征必须在已有实体特征上创建的是()

- A、圆孔
- B、管道
- C、部分扭曲特征
- D、 无法判断
- 答案: A

232、以下选项中哪个特性不受等比缩放 "Scale" 命令的影响

- A、用"PE"命令设置的线线宽
- B、 在"对象特性中设置的线型"

- C、用"Donut"命令绘制的圆的宽度
- D、标注中的箭头大小

答案: B

233、AUTOCAD 为()的产品

- A、美国
- B、加拿大
- C、中国
- D、法国

答案: A

234、以下说法正确的有()

- A、 逆时针角度为正值
- B、顺时针角度为负值
- C、角度的正负要依据设置
- D、以上都不对

答案: C

235、当光标处于绘图区内,使用()可调用一次性特殊点捕捉光标菜单

- A、 TAB+鼠标器右键单击
- B、 TLT+鼠标器右键单击
- C、 SHIFT+鼠标器右键单击
- D、鼠标器右键单击

答案: C


236、下列编辑工具中,不能实现"改变位置"的功能的是()

- A、移动
- B、比例
- C、 旋转
- D、阵列

答案: B

237、〔命令行〕对话框与绘图窗口切换的快捷键是()

A, F1



答案: 错误

245、F5 键可以切换绘图窗口与文本窗口

答案: 错误

246、阵列属于放置特征

答案: 错误

247、在画轴测图时, F2 键可以切换上、右、左三个面

答案: 错误

248、移动圆对象, 使其圆心移动到直线中点, 需要应用对象捕捉

答案: 正确

249、画笔和 photoshop 等很多软件都可以绘图,但和 AutoCAD 相比它们不能 精确绘图和设计

答案: 正确

250、用旋转命令 "rotate" 旋转对象时必须指定旋转角度

答案: 错误

251、AutoCAD 软件可以进行三维设计,但不能进行线框建模

答案: 错误

252、CAD 中自动保存时,临时文件的扩展名为 DLL

答案: 错误

253、要选择不同的字体供 TEXT 命令使用,那么必须创建文字样式

答案: 正确

254、用阵列命令 "array" 阵列对象时的类型有: 曲线阵列和矩形阵列

答案: 错误

255、DIMLINEAR(线性标注)命令允许绘制水平、垂直方向以及对齐的尺寸标注

答案: 错误

256、在 AutoCAD 的图形文件中,每个尺寸实体都被作为一个块

答案: 错误

257、REVCLOUD 命令用于建立一个修正阴影,它可由一个由连续弧构成的多段 线形成 答案: 正确

258、ACAD 里的绘图单位既可以代表米、又可以代表毫米,甚至代表英寸

答案: 正确

259、所有图层均可加锁,也可以关闭所有图层

答案: 正确

260、用缩放命令"scale"缩放对象时可以只在 X 轴方向上缩放

答案: 错误

261、加锁后的图层,该层上物体无法编辑,但可以向该层画图形

答案: 正确

262、为了绘制多个连接线段, 必须多次调用 LINE 命令

答案: 错误

263、STATUS 命令只显示图形的大小

答案: 错误

264、使用 ERASE 命令时, AutoCAD 将从图形中删除所选择的对象

答案: 正确

265、COPY 命令产生对象的拷贝,而保持原对象不变。

答案: 正确

266、PLINE 是绘制多段线的命令

答案: 正确

267、不能为尺寸文字添加后缀

答案: 错误

268、重画图形比重生成图形快

答案: 正确

269、在光栅图形中关闭和打开图像边框的是 IMAGE

答案: 正确

270、从不同的起点绘制两条射线, 必须调用 RAY 命令两次。

答案: 错误

271、在 Auto CAD 中给一个对象指定颜色的方法有()

- A、 直接指定颜色特性
- B、 随层"BY 1AYer"
- C、随机颜色
- D、 随块"BY BloCk"

答案: ABD

272、用 Lengthen 拉长对象时,可用的参数项有()

- A、增量
- B、百分数
- C、全部
- D、动态

答案: ABCD

273、以下哪些对象不能被删除:

- A、世界坐标系
- B、文字对象
- C、锁定图层上的对象
- D、不可打印图层上的对象

答案: AC

274、当插入一个属性块时,系统不提示输入属性值,而直接添加默认值,并且双击该属性块不出现"增强属性管理器",不可能是由什么原因造成的()

- A、 该属性被设置为"不可见"
- B、 该属性被设置为"固定"
- C、 该属性被设置为"验证"
- D、 该属性被设置为"预置"

答案: ACD

275、在 AutoCAD 中,可以通过以下方法激活一个命令:

- A、 在命令行输入命令名
- B、单击命令对应的工具栏图标
- C、从下拉菜单中选择命令
- D、 右击, 从快捷菜单中选择命令

答案: ABCD

276、以下可以实现对象从二维到三维转换的命令是()

- A, EXTRUDE
- B, LENGTHEN
- C, REVOLVE
- D, EXTEND

答案: AC

277、AutoCAD 的二维坐标可分为: ()

- A、 直角坐标
- B、极坐标
- C、 UCS 坐标
- D、三维坐标

答案: ABC

278、复制的热键为:

- A, CO
- B, CP
- C, COPY
- D, XCOPY

答案: AB

279、以下属于可以着色的图形有: ()

- A、轴测图
- B、表面模型
- C、实体模型
- D、 使用 PLINE 直接绘制的图形

答案: BC

280、下面哪些命令可以更改曲面的线性密度:

- A, SURFTAB1
- B, SURFTAB2
- C, ISOLINES

D, SUNFTABB

答案: AB

281、AutoCAD 中 CAD 标准文件后缀名为()

答案: dwg:

282、定义两个对象之间的相切的约束类型为()

答案: 相切;

283、AUTOCAD 为()国家的产品

答案: 美国:

284、AUTOCAD 系统为我们提供了两个虚拟的计算机绘图设计空间是模型空间和 ()

答案: 图纸空间;

285、用 LINE 命令与 PLINE 命令分别作一条直线,那么夹点的数目分别为 2、()

答案: 3;

286、简述 AutoCAD 中复制对象几种方式及命令

答案: 1)同一张图复制:使用 copy(简写 c 或 cp)命令或点击"编辑"→"复制"; 2)不同图复制:带基点复制(copybase)或点击"编辑"→"带基点复制",有基点信息; 3)复制链接对象(copylink); 4)把需要复制的对象做成 block,然后 insert 实现复制。

287、什么是实体造型

答案: 实体造型是一个构造对象的过程,该对象具有一个实际实体的所有属性

288、AUTOCAD 的命令输入的方式有几种

答案: 1)、从菜单栏中输入 2)、点击工具栏中的图标 3)、从命令行中输入 4)、点击屏幕菜单中的命令

289、简述块的优点

答案: 1避免重画需多次重复使用的图形,节省时间,提高绘图效率; 2块在保存的时候只保存一次图形对象的信息,以后每次插入,只是记录名称,所以使用块可以相对减少图形文件的占用空间。3记录的既然是名称.所以修改的时候就更方便,只要把块重新定义一下.这也叫块更新.; 4可以为块加入属性信息。5可以使用设计中心等工具在其他文件中使用。

290、AutoCAD 将所标注的尺寸分为哪几种

答案: 1. 线性标注; 2. 对齐标注; 3. 角度标注; 4. 直径标注; 5. 半径标注; 6. 弧长标注; 7. 折弯标注; 8. 连续标注; 9. 基线标注; 10. 快速尺寸标注标注; 11. 圆心标记和中心线标注引线标注、坐标标注编辑尺寸标注公差标注

291、什么是图层、线型,它们是如何创建的

答案: 图层相当于一层层的胶片,每一层上绘入具有相同属性的图形,汇总即可形成一副完整的图。(设置图层便于图形的编辑和修改,节省时间;线型是由短线、点和空格组成的图案的重复)图层的创建:点击"图层特性管理器"→点击"新建",即可创建图层

292、图块与外部参照的定义及区别

答案: 图块是将图形中选定的一个或几个实体组合成一整体,取名保存。外部参照与图块的定义相似,但不同的是,外部参照在对原图修改时,插入后的图也随之改变

293、创建三维实体的方法有哪几种

答案: ①通过建模工具栏上的按钮创建标准实体; ②通过拉伸、旋转、扫掠、放样、拖拽二维图形等方式创建三维实体

294、简述 AutoCAD 中如何快速选择对象

答案: 在 AutoCAD2010 中,当用户需要选择具有某些共同特性的对象时,可利用【快速选择】对话框,在其中根据对象的图层、线型、颜色、图案填充等特性和类型,创建选择集。选择【工具】|【快速选择】命令,可打开【快速选择】对话框。注意:只有在选择了【如何应用】选项组中的【包括在新选择集中】单选按钮,并且【附加到当前选择集,复选框未被选中时,【选择对象】按钮才可用

295、简述 AutoCAD 中复制对象几种方式及命令

答案: 1)同一张图复制:使用 copy (简写 c 或 cp) 命令或点击"编辑"→"复制"; 2)不同图复制:带基点复制 (copybase)或点击"编辑"→"带基点复制",有基点信息; 3)复制链接对象 (copylink); 4)把需要复制的对象做成 block,然后 insert 实现复制。